

Dokumentacja Fotograficzna

„Renowacja ścian wewnętrznych oraz żyrandoli w kościele p.w. Matki Boskiej Królowej Polski w Sominach”

Prace konserwatorskie i restauratorskie ścian, stropu i empory oraz dwóch żyrandoli z drewnianego kościoła z 1755-57r. w Sominach

Fotografie- stan obecny.



Widok na prezbiterium.




Widok na ścianę południową.



Widok na ścianę południową i chór.



Widok na ścianę północną.




Widok na chór.



Widok na chór.



Fotografie ukazujące obecny stan podchórz



Żyrandol od strony chóru (z inskrypcją na kuli)



Żyrandol od strony prezbiterium.