

Dokumentacja fotograficzna z planowanym zakresem robót

„Prace konserwatorskie zabytkowej empory wraz z balustradą oraz stropu drewnianego nad kruchtą w kościele p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Pólcźnie”

1. Fotografie obiektu.

Fotografia kościoła:




Kościół parafialny pochodzi z roku 1907.

Empora:




Strop pod emporą:



Balustrada od wewnątrz



Prospekt organowy, ścianki:




Podłoga empory:



2. Fotografie zniszczeń.









3. Fotografie odkrywek stratygraficznych.

Odkrywka na balustradzie empory:

